

Van: [redacted] <[redacted]@nsstations.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:49
Aan: [redacted]
Onderwerp: onderhoud roltrappen Stationsplein West

Hoi [redacted]

Zoals net besproken:

		2019	2020	
		realisatie	prognose	totaal
1	UT Roltr 1 Stationsplein west (neergaand JBZ_rijwielstalling)	€ [redacted]	€ [redacted]	€ 91.193
2	UT Roltr 2 Stationsplein west (opgaand JBZ_rijwielstalling)	€ [redacted]	€ [redacted]	€ 121.693
3	UT Roltr 3 Stationsplein west (neergaand JBZ_beatrixtheater)	€ [redacted]	€ [redacted]	€ 88.693
4	UT Roltr 4 Stationsplein west (opgaand JBZ_Beatrrixtheater)	€ [redacted]	€ [redacted]	€ 78.693
	totaal	€ 245.212	€ 135.060	

Deze bedragen zijn excl de kosten van de storingen

Groet

Met vriendelijke groet,

06 [redacted]



NS Stations | Stationsmanagement en exploitatie
Katreinetoren | Stationshal 17
Postbus 2534, 3500 GM Utrecht
[Internet](#) [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

[Informatie vennootschap](#)

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@nsstations.nl>
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:48
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: svp meest recente keuringsrapporten van de roltrappen van stationsplein West Utrecht Centraal JBZ
Bijlagen: UT-100336725-100080-517-037-Goedgekeurd met opmerkingen 17-10-2019.pdf;
UT-100336724-100080-517-038-Goedgekeurd met opmerkingen 13-11-2019.pdf;
UT-100336723-100080-517-039-Goedgekeurd met opmerkingen 18-09-2019.pdf;
UT-100336722-100080-517-040-Goedgekeurd met opmerkingen 18-09-2019.pdf

Hoi [REDACTED]

Bij deze,
Groet [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
06 [REDACTED]



NS Stations | Stationsmanagement en exploitatie
Katreinetoren | Stationshal 17
Postbus 2534, 3500 GM Utrecht
[Internet](#) [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Van: [REDACTED] [[mailto:\[REDACTED\]](mailto:[REDACTED])] Namens Werkvoorbereiding LIROAD
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:37
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
Onderwerp: RE: svp meest recente keuringsrapporten van de roltrappen van stationsplein West Utrecht Centraal JBZ

Allen

Bijgevoegd de keuringsrapporten Jaarbeurs trappen

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Strukton Rail Nederland
Mobility Solutions-Installatie services
Westkanaaldijk 2 Utrecht 3542DA Utrecht Postbus 1025 3600 BA Maarssen

Tel. +31 (0)30 [REDACTED]

@mail [REDACTED] [@strukton.com](mailto:[REDACTED]@strukton.com)
website www.strukton.com

Van: [REDACTED]
Verzonden: donderdag 20 februari 2020 14:24
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@strukton.com>
Onderwerp: FW: svp meest recente keuringsrapporten van de roltrappen van stationsplein West Utrecht Centraal JBZ
Urgentie: Hoog

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Strukton Rail
Wetkanaaldijk 2, Utrecht
Mobiel 06 [REDACTED]

24 Safe - Samen scherp op veiligheid
Samen denken in levensduur

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: "[REDACTED]" <[REDACTED]@nsstations.nl>
Datum: 20-02-20 14:19 (GMT+01:00)
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@strukton.com>
Onderwerp: svp meest recente keuringsrapporten van de roltrappen van stationsplein West Utrecht Centraal JBZ

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
[REDACTED]
06 [REDACTED]



NS Stations | Stationsmanagement en exploitatie
Katreinetoren | Stationshal 17
Postbus 2534, 3500 GM Utrecht
[Internet](#) [Twitter](#) [Facebook](#) [LinkedIn](#) [YouTube](#)

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

[Informatie vennootschap](#)

Disclaimer: [Strukton e-mail disclaimer](#)

Deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, is uitsluitend bestemd voor (gebruik door) de geadresseerde. De e-mail kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze e-mail (en eventuele bijlagen) aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent, wordt u vriendelijk verzocht degene die de e-mail verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e-mail (en eventuele bijlagen) te vernietigen.

[Informatie vennootschap](#)

Eigenaar installatie : ProRail
Referentie eigenaar :
Beheerder installatie : NS Poort regio Randstad Noord
Referentie beheerder :
Objectnummer Liftinstituut : 100336722
Rapport nummer : RP861925-v1
Omschrijving : Opgaand richting trams
Adres installatie : Jaarbeursplein 6
3521 AL UTRECHT
Kopie gestuurd aan : Strukton Systems BV
Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-040
Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : 
Datum uitvoering : 18 september 2019
Datum rapport : 18 september 2019
Resultaat : **Goedgekeurd met opmerkingen**

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw installatie gekeurd.

Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.

Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.

De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.


De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen, keuringsmethoden en -procedures en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.

Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.

Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut.

Hoogachtend,



ing. J.L. van Vliet
Directeur

Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : XXXXXXXXXX Objectnummer : 100336722
Datum keuring : 18 september 2019 Rapportnummer : RP861925-v1
Datum rapport : 18 september 2019 Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-040

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving
	RT16	Er zijn tredenplaten/paletten beschadigd. Dit betreft een trede.

Bouwkundig

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving
	RT802	Glazen balustrade beschadigd.

Algemeen

Bij de keuring is het volgende opgemerkt.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving
	AG34	Het (De) volgende bezwa(a)r(en) is (zijn) tijdens de keuring door de assisterende monteur verholpen: RT 801. Dit heeft geen gevolgen voor het afgeven van het certificaat.
	RT801	Afstellen trede doorzakcontact.

Eigenaar installatie : ProRail
Referentie eigenaar :
Beheerder installatie : NS Poort regio Randstad Noord
Referentie beheerder :
Objectnummer Liftinstituut : 100336723
Rapport nummer : RP861926-v1
Omschrijving : Neergaand richting trams
Adres installatie : Jaarbeursplein 6
3521 AL UTRECHT
Kopie gestuurd aan : Strukton Systems BV
Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-039
Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : 
Datum uitvoering : 18 september 2019
Datum rapport : 18 september 2019
Resultaat : **Goedgekeurd met opmerkingen**

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw installatie gekeurd.

Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.

Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.

De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.


De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen, keuringsmethoden en -procedures en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.

Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.

Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut.

Hoogachtend,



ing. J.L. van Vliet
Directeur

Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : XXXXXXXXXX Objectnummer : 100336723
Datum keuring : 18 september 2019 Rapportnummer : RP861926-v1
Datum rapport : 18 september 2019 Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-039

Technisch

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Bouwkundig

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving
	RT76	Binnen een afstand van 0,4 m, gemeten vanaf de buitenzijde van de leuningband, zijn obstakels aanwezig die tot letsel bij de gebruikers kunnen leiden. Dit betreft: de opening onder de leuningband van de ontbrekende afdekplaat van de TL verlichting.

Algemeen

Bij de keuring is het volgende opgemerkt.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving
	AG34	Het (De) volgende bezwa(a)r(en) is (zijn) tijdens de keuring door de assisterende monteur verholpen: RT800. Dit heeft geen gevolgen voor het afgeven van het certificaat.
	RT800	Afstellen trede doorzakcontact.

Eigenaar installatie : ProRail
Referentie eigenaar :
Beheerder installatie : NS Poort regio Randstad Noord
Referentie beheerder :
Objectnummer Liftinstituut : 100336724
Rapport nummer : RP873034-v1
Omschrijving : Opgaand richting jaarbeurstheater
Adres installatie : Jaarbeursplein 6
3521 AL UTRECHT
Kopie gestuurd aan : Strukton Systems BV
Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-038
Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : 
Datum uitvoering : 13 november 2019
Datum rapport : 14 november 2019
Resultaat : **Goedgekeurd met opmerkingen**

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw installatie gekeurd.

Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.

Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.

De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.


De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen, keuringsmethoden en -procedures en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.

Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.

Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut.

Hoogachtend,



ing. J.L. van Vliet
Directeur

Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : XXXXXXXXXX Objectnummer : 100336724
Datum keuring : 13 november 2019 Rapportnummer : RP873034-v1
Datum rapport : 14 november 2019 Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-038

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving van de zincode
H	MO7	De motortemperatuurbeveiliging is defect.
	RT16	Er zijn tredenplaten/paletten beschadigd. Dit betreft ribben bij meerdere treden.

Bouwkundig

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Algemeen

Er zijn geen algemene opmerkingen.

Eigenaar installatie : ProRail
Referentie eigenaar :
Beheerder installatie : NS Poort regio Randstad Noord
Referentie beheerder :
Objectnummer Liftinstituut : 100336725
Rapport nummer : RP867860-v1
Omschrijving : Neergaand richting jaarbeurstheater
Adres installatie : Jaarbeursplein 6
3521 AL UTRECHT
Kopie gestuurd aan : Strukton Systems BV
Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-037
Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : 
Datum uitvoering : 17 oktober 2019
Datum rapport : 17 oktober 2019
Resultaat : **Goedgekeurd met opmerkingen**

Geachte relatie,

Liftinstituut heeft op bovengenoemde datum uw installatie gekeurd.

Het certificaat van goedkeuring kunnen wij afgeven.

Gedetailleerde informatie vindt u op de volgende bladen.

De eventueel met een 'H' gekenmerkte tekortkomingen/opmerkingen zijn reeds eerder opgegeven naar aanleiding van de vorige keuring.

Vragen naar aanleiding van dit rapport kunt u richten aan info@liftinstituut.nl, onder vermelding van objectnummer en naam inspecteur.


De keuringscriteria, de informatie over de beoordelingspunten, gebruikte meetmiddelen, keuringsmethoden en -procedures en aanwijzingsgegevens zijn vastgelegd in onze algemene en werkveldspecifieke reglementen.

Op onze dienstverlening is het reglement Klacht - Bezwaar - Beroep van toepassing.

Genoemde reglementen kunt u vinden op www.liftinstituut.nl.

Dit document mag alleen volledig worden vermenigvuldigd en alleen met toestemming van opdrachtgever en Liftinstituut.

Hoogachtend,



ing. J.L. van Vliet
Directeur

Betreft : Periodieke keuring
Uitgevoerd door : XXXXXXXXXX Objectnummer : 100336725
Datum keuring : 17 oktober 2019 Rapportnummer : RP867860-v1
Datum rapport : 17 oktober 2019 Ref. onderhoudsdienst : 100080-517-037

Technisch

Bij de keuring zijn de volgende tekortkomingen geconstateerd. Deze moeten worden verholpen.

Kenmerk	Zincode	Omschrijving van de zincode
	RT57	De spleet tussen de panelen van de balustrade is groter dan maximaal 4 mm. Dit betreft een te grote opening tussen twee glaspanelen (beneden).

Bouwkundig

Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.

Algemeen

Er zijn geen algemene opmerkingen.